

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	25 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024



Foto1: RENGLON 5 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 2: RENGLON 6 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: RENGLON 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 4: RENGLON 17 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 5: RENGLON 18 SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA



Foto 6: RENGLON 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri Estuardo I R

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	25 DE MARZO AL 19 DE ABRIL DE 2024



Foto1: RENGLON 17.4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: RENGLON 17.5 SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 3: RENGLON 17.7 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 4: RENGLON 17. 8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES




foto 5:



Foto 6: RENGLON 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Herni estuardo I R</p> <p>Firma y sello del Presidente de la CPE R.M.</p>	<p></p> <p>Firma y Sello Director-Centro Educativo Público</p>
--	--