

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	19 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: RENGLON 5 SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 2: RENGLON 6 REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: RENGLON 9 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: RENGLON 17 REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO




Foto 5: RENGLON 18 SUSTITUCION DE BOMBA DE AGUA




Foto 6: RENGLON 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri Estuardo
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA VISTA HERMOSA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0084-43	FECHA:	19 DE ABRIL DE 2024



Foto1: RENGLO 17.4 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: RENGLO 17.5 SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 3: RENGLO 17.7 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 4: RENGLO 17. 8 SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 5:





Foto 6: RENGLO 19 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Henri Estuardo I R

Firma y sello del Presidente de la O.P.B.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

