

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 13	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0088-45	FECHA:	1/03/24



Foto 1: Renglon 01
Sustitución de láminas



Foto 2: Renglon 77
Reparación de sistema Eléctrico



Foto 3: Renglon 01
Sustitución de láminas.



Foto 4: Renglon 7
Sustitución de láminas




Foto 5: Renglon 7
Sustitución láminas



Foto 6: Renglon 2
Sustitución de estructura de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director del Establecimiento Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 13	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0088-45	FECHA:	1/03/24



Foto 1: Kenglon 4
Sustitución de puertas.



Foto 2: Kenglon 4
Sustitución de puertas



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo NUFED No. 13

