

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED # 329	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Flor de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0090-45	FECHA:	6/08/2024



Renglón 1 Reparación de muro perimetral de maya galvanizada




Renglón 2 Sustitución de puertas de metal



Renglón 3 Mantenimiento a balcones de metal



Renglón 4 Reparación de cableado eléctrico



Renglón 5 Sustitución de inodoro



Renglón 6 Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Stewart






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED # 329	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Fior de la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0090-45	FECHA:	6/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Comisión de Mantenimiento

OPF
DEL NUFED
#329
CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA
LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN EXTRA ESCOLAR
DIRECCIÓN NUFED 329
CASERIO FLOR DE LA ESPERANZA
LAS CRUCES, PETÉN
GUATEMALA, G.A.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN