



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0091-45	FECHA:	18/06/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR




MANTENIMIENTO A BALCON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL







REPARACIÓN DEL CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE   Firma y Sello Director 



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0091-45	FECHA:	30/05/2024



SUTIYUCUON DE PUERTA




SUSTITUCIÓN DE PUERTA




SUSTITUCIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares





Firma del Director Centro Educativo Público

