

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación  
ESTADO GUATEMALA

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lámina por láminas troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento de estructura de balcones de metal



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores





Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales especificando el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la O.F.P.F.

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo P.Úblico



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOF  
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 7: Sustrucion de tomacorriente doble




Foto 8: Sustrucion plafonera



Foto 9: Sustrucion de interruptor doble



Foto 10: Sustrucion de canal de metal



Foto 11: Sustrucion de puerta de madera por metal



Foto 12: Mantenimiento de estructuras de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-F-  
56

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San José Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0092-45	FECHA:	17/06/2024



Foto 13. Sustitución de chapas



Foto 14. sustitución de deposito de agua



Foto 15. Sustitución de focos ahorradores



Foto 16. Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y referir al número de hojas.

*Yvelin Den Carr*  
Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

