



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casero Los Josefinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0093-45	FECHA	15/07/2024



Foto1: Sustitucion de piso ceramico



Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: Mantenimiento a Estructura de Puertas



Foto 4: Sutilucion de chapas



Foto 5: Mantenimiento a estructura de balcones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reina Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF

OPF
INEB DE TELESECUNDARIA
CASERIO LOS JOSEFINOS
MUNICIPIO LAS CRUCES
DEPARTAMENTO PETEN

[Signature]

Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

