



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INES DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cesarío Los Josefinos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0003-45	FECHA:	4/08/2024



Foto 1: Sustitución de piso cerámico




Foto 2: pintura en muros interior y exterior



Foto 3: Mantenimiento a Estructura de Puertas



Foto 4: Sustitución de tirpas



Foto 5: Mantenimiento a estructura de balcones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Familiares REINA GARCIA COMITÉ DE FAMILIARES DE PARENTES DE FAMILIA C.F.F. INES DE TELESECUNDARIA CESARIO LOS JOSEFINOS, LAS CRUCES, PETEN	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN INES DE TELESECUNDARIA CESARIO LOS JOSEFINOS, LAS CRUCES, PETEN
--	---