



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM/CR-123
Versión 1





REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	País	MUNICIPIO	Las Cruces
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barro el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0097-45	FECHA	19/06/2024



Beysi Marleni Suarez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

FORMA 1/3
Version 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

PREVIO

DUANTE

POSTERIOR

REPARTO SUBJECTO	Persona	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Superior de Educacion Basica	COLEGIO DE LA ESTACIONAMIENTO	Barrio el Hospital zona 4
COORDENADAS ESTABLECIMIENTO	17-13-0097-45	FECHA	18/04/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcon de metal y pintura para balcon



Foto 2: Mantenimiento de balcon de metal y pintura para balcon.



Foto 3: Mantenimiento de balcon de metal y pintura para balcon.



Foto 4: Mantenimiento de balcon de metal y pintura para balcon.




Foto 5: Mantenimiento de balcon de metal y pintura para balcon.



Foto 6: Mantenimiento de balcon de metal y pintura para balcon.

Beysi Moriani Suarez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PROFORMA 123
Versión 1





INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

SECRETARÍA DE ESTADO	Nombre	MUNICIPIO	Las Cruces
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio El Hospital Zona 4
ESTABLECIMIENTO	17-43-0007-43	FECHA	18/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Beysi Morveni Taverne Cu
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

ESTADÍSTICA DE EFICIENCIA DE TRABAJO

PREVIAMENTE

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Perú	MANIFIESTO	Las Cruces
MINISTERIO DEL	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL	Barrio el Hospital zona 4
ESTABLECIMIENTO		ESTABLECIMIENTO	
CÓDIGO DEL	17-13-0097-45	FECHA	19/08/2024
ESTABLECIMIENTO			



Foto 1: Sustracción de lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustracción de ventana de metal por vidrio




Foto 3: Sustracción de ventana de metal por vidrio



Foto 4: Sustracción de ventana de metal por vidrio



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal




Foto 6: Sustracción de chapa, mantenimiento de estructura y pintura de puerta.

Brysi Marvani Suarez

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director/a Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Perú	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 3: Sustitución de cableado eléctrico sólido y sustitución de lámpara.



Foto 4: Reparación de muros de contención.




Foto 5: Reparación de muros de contención.



Foto 6: Reparación de muros de contención.

Beysi Marven Juárez Quiroz

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo

