



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Hospital Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	26/07/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Bepi Marveni Suarez Cux*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	26/07/2024



Foto 1: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 2: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 3: Sustitución de piso líquido a cerámico.



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 6: Fabricación e instalación de puerta de metal

*Beysi Marjani Juárez Cruz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo

