



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0057-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 2: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 3: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 4: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de chapa, mantenimiento de estructura y pintura de puerta.

Beysi Marveni Suarez

Firma y sello del Presidente de la OPI



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Hospital Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	26/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beysi Marveni Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN ZONA 4 BARRO EL HOSPITAL ZONA 4 LAS CRUCES, PETÉN



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0097-45	FECHA:	26/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de ventana de metal por vidrio




Foto 6: Sustitución de ventana de metal por vidrio

Beysi Marumi Juarez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0087-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 2: Sustrucción de piso líquido a cerámico.



Foto 3: Sustrucción de cableado eléctrico sólido y sustitución de lámpara.



Foto 4: Reparación de muros de contención.



Foto 5: Reparación de muros de contención.



Foto 6: Reparación de muros de contención.

Beysi Marveni Juarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Piura	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Hospital, zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-2097-45	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 2: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 3: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 4: Mantenimiento de balcón de metal y pintura para balcón.



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 6: Sustitución de chapa, mantenimiento de estructura y pintura de puerta.

Beysi Marveni Juarez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

