

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Mantenimiento estructura de metal



Foto 4: Sustitución de balcones de metal




Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Sustitución de plancha de metal de dos hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustitución de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: Sustitución de puerta de madera por puerta de metal



Foto 6: Sustitución de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

