

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto1: Sustitución de capotes de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitución de balcones de metal



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos





Foto 6: Sustitución de plancha de metal de dos hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.D.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal, El Chal, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0002-42	FECHA:	24/04/2024



Foto 1: Sustrucción de ventana de madera por ventana de metal



Foto 2: Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: Sustrucción de ventana de madera por ventana de metal



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal




Foto 5: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal



Foto 6: Sustrucción de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF E.O.D.P.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

