

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0005-42	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: Sustitución de lamina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Instalación de estructura portante de metal



Foto 4: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustitución de ducto electrico mas accesorio



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

