

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COLPETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0005-42	FECHA:	4/03/2024



Foto1: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 2: Sustrucción de plancha de metal 3 ornillas



Foto 3: Fabricación de instalación de ventanas y balcones metal



Foto 4: Repello de muro




Foto 5: Mantenimiento de estufa rural



Foto 6: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

