

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de puerta en servicios sanitarios




Foto 5: Sustitución de balcones de metal




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar más fotografías para actualizar el número de hojas.

Maria Victoria G

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN
ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024




Foto 7: Sustrucción de inodoros




Foto 8: Sustrucción de lavamanos




Foto 9: Sustrucción en migitorios




Foto 10: Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 12: Mantenimiento a balcones de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Victoria</i> Firma del Representante de la Organización de Padres de Familia</p> <p align="center">-OFF- INEB TELESECUNDARIA CASERIO SAN JUAN EL CHAL, PETÉN</p>	<p><i>Melida Beatriz</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p align="center">Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0009-45	FECHA:	03-MARZO DE 2024




Foto 13: Mantenimiento a estructura a puertas (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 14: Mantenimiento a estructura a puertas sanitarios (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 15: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 16: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Maria Victoria</i> Firma y sello del Presidente de la OPP</p>	<p><i>Melida Beatriz Rodriguez Gonzalez</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

