

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0018-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral de block y malla galvanizada




#¡VALOR!

Foto 2: Sustrucción de muro perimetral de block y malla galvanizada con tubo



Foto 3: Sustrucción de Portón de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---