



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cacerío Colpetén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	04/03/2024




Foto 1: Sustitución de puerta de madera por una de metal y sustitución de malla de ventanas por ventanas y balcones de metal .

Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa)




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de madera por metal.


Foto 4: repello y sellado de muros. Instalacion de conductos electricos y accesorios.



Foto 5: Pintura en muros exteriores

Foto 6: sustitución de piso de torta de semento por cerámico. Y reparacion de azulejos en muebles de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cacerío Colpetén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0026-43	FECHA:	04/03/2024



Foto 7 : Reparacion de banqueta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

