

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COOPERATIVA LA AMISTAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0036-43               | FECHA:                         | 4/09/2024              |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO



Foto 3: APLICACIÓN DE REPELLO DE MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO





Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COOPERATIVA LA AMISTAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0036-43               | FECHA:                         | 4/09/2024              |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE LUZ



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 4: Repello en muro



Foto 5: Sustitución de piso ceramico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN                       | MUNICIPIO:                     | EL CHAL                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | COOPERATIVA LA AMISTAD |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-14-0036-43               | FECHA:                         | 4/09/2024              |



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 2: INSTALACIÓN DE UNIDAD DE LUZ






Foto 3: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la DPF</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|