



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VERDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17 - 14 - 0038- 43	FECHA:	4/09/2024



Foto1: Sustrucion de puertas.



Foto 2: Sustrucion de pintura.



Foto 3: sustitucion de balcones.



Foto 4: Sustrucioonn de balcones



Foto 5: Sustrucion de balcones



Foto 6: sustitucion de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lucio Leonel Reyes Solis*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

