



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN RAFAEL AMATITLAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0049-43	FECHA:	06/09/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE METAL EN MODULO



Foto 4: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN VENTANA-BALCÓN DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Clara Elvira Cucul Cho</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--