

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	EL CHAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JORGE LA MACHACA III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0061-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA EXISTENTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE, MADERA POR METAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Pablo García Ramos*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

