

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	El Chal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Q'eqchi'-Español	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Milagro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-14-0093-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block, tubo hg y malla galvanizada ✓



Foto 2: Pinturas en muros exteriores e interiores ✓



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto ✓



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal ✓

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Irma Esperanza chec

Firma y sello del Presidente de la O



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

