

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                      |                                |                                   |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO       | MUNICIPIO:                     | QUETZALTENANGO                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP LUCAS T.COJULUM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 25 AV 3-21 ZONA 3, QUETZALTENANGO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0037-42        | FECHA:                         | 27/05/2024                        |



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE METAL



MANTENIMIENTO DE PISOS DE CONCRETO CON BANQUETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

