



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LUCAS T. COJULUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	25 AV 3-21 ZONA 3 QUETZALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0037-42	FECHA:	5/6/2024



FOTO 1: INSTALACIÓN DE ZAPATAS Y COLUMNAS



FOTO 2: INSTALACIÓN DE METAL



FOTO 3: APLICACIÓN DE IMPERMIABILIZANTE INDUSTRIAL EN LOSA




FOTO: MANTENIMIENTO DE PISOS DE CONCRETO CON BANQUETA




Foto 5: LEVANTADO DE LOZA




FOTO 6: SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público