



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-F001-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FIDUCIARIAS DETERMINADAS: ANTES DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA FRANCISCO CARRANZO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 2 hacia Guatemala zona 0
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-01-0002-43	FECHA:	10/01/2014



Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: PINTURA DE FARCOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALIAS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EXTERIORES



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y sus descripciones.

Aracelia Hernández

Presidenta del Comité de Padres de la UPE



Aracelia Hernández

Directora General Centro Educativo

