



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN SECUNDINA ARRIOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AV. JESÚS CASTILLO A-16 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0055-43	FECHA:	23/04/2024



Mejoramiento de red general de agua potable y red general de drenaje de patio hacia candela municipal, Conformación de relleno controlado de base suelo-cemento para contrapiso (vibrocompactado por capas)



Mejoramiento de red general de agua potable y red general de drenaje de patio hacia candela municipal, Conformación de relleno controlado de base suelo-cemento para contrapiso (vibrocompactado por capas)




Demolición de piso de granito existente y nivelación de subrasante



Preparación de sustrato para aplicación de impermeabilizante cementicio en muro (desbaste mecánico).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF  
Quetzaltenango



Firma y Sello Director Centro Educativo Público