



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV MANUEL ENECON LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. CALLE Y 12 AVE. ESQUINA ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0059-43	FECHA:	3/05/2024



grieta muro perimetral



sustitucion de repello muro perimetral exterior



Sustitucion repello muro perimetral exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público