

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Calle 25-23 zona 7, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0060-43	FECHA:	27/03/2024



Foto1: Verificación, medición y inspección del area de remozamiento, por parte del Ingeniero Julio Vasques, del Departamento de Infraestructura Dirección Departamenta de Educación.



Foto 2: inicio del trabajo del desentechado.



Foto 3: Desenchetado del area de remozamiento



Foto 4: Escombros de techo retirado




Foto 5: Describir la actividad de la fotografia




Foto 6: Describir la actividad de la fotografia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

