

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Quetzaltenango               | MUNICIPIO:                     | Quetzaltenango                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.U.M. COLONIA SAN ANTONIO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 2da. Calle 25-23 zona 7, Quetzaltenango |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0060-43                | FECHA FINALIZACION:            | 16/11/2023                              |



Foto1: entechado del pasillo



Foto 2: Entechado y entrada de aire



Foto 3: entechado de cocina



Foto 4: Entechado de aula



Foto 5: Acabado final de la entrada de aire




Foto 6: Acabado final de cambio de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

