



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | QUETZALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM BENITO JUÁREZ, LA CIÉNAGA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 7A. AV. 10-45 ZONA 5 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0061-43 | FECHA: | 11/07/2024 |



Sustitución de pedestal de concreto de 0.3x0.3x1.0m



Sustitución de columna metálica de angular de 2"x1/8"



Sustitución de estructura de soporte (madera, metal) por metal



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26







Sustitución de cielo falso reticulado



Sustitución de cielo falso reticulado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|--|
|   Firma y sello del Presidente de la O.P.P. |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|--|

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.