

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM FRANCISCO CAPUANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Diagonal 2 barrio Garibaldi zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0062-43	FECHA:	22/04/2024




Sustitución de láminas módulo 3



Sustitución de láminas módulo 2 y tendido eléctrico



Sustitución del tendido eléctrico de todos los módulos.



Sustitución de tendido eléctrico de todos los módulos y cajas de flipones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Lucia Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Antonia Guzman

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

