

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE


X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MANFREDO L. DÉLEON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 10A. CALLE ZONA 1, BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0065-43	FECHA:	21/05/2024



Sustitución de malla metálica con tubo galvanizado



Sustitución de piso en corredores y aulas



Sustitución de piso en corredores y aulas



Suministro e instalación de pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y Sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM MANFREDO L. DÉLEON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	18 AVE. 10A. CALLE ZONA 1, BARRIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0065-43	FECHA:	21/05/2024



Mantenimiento de cocina



Mantenimiento de estructura de madera de soporte de techo







Sustitución de ventiladores



Mantenimiento de sistema eléctrico general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--