



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LLANOS DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0109-43	FECHA:	19/08/2024



Foto1: Corte y soldadura de perfiles para la estructura metálica. Excavación y fundición de bases.




Foto 2: Pintura de los perfiles y estructura. Ensamblado de los primeros perfiles que servirán de columnas.



Foto 3: Colocación de estructura metálica que servirá de soporte del techado.



Foto 4: Armado de la estructura metálica aérea y colocación de lámina.




Foto 5: Colocación de techo general de toda la cancha



Foto 6: Trabajos finales y de mantenimiento de porteria y canastas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


**JUNTA ESCOLAR
E.O.R.M. CANTON
LLANOS DE LA CRUZ
QUETZALTENANGO**
 Firma y sello del Presidente de la OPF


**ESCUELA OFICIAL RURAL MULTIGRADO
CANTON LLANOS DE LA CRUZ
QUETZALTENANGO**
DIRECCION
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público