



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | QUETZALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHITAY LAS ROSAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0110-43 | FECHA: | 19/04/2024 |



Sustitucion de bajadas de aguas pluviales



Mantenimiento de paredes de aulas de Parvulos, 4to grado y direccion (repello y cernido)



Mantenimiento de paredes de aulas de Parvulos, 4to grado y direccion (repello y cernido)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | QUETZALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHITAY LAS ROSAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0110-43 | FECHA: | 19/04/2024 |



Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 (Aula de 3er grado y 5to.grado)



Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26 (Aulas de Párvulos, Dirección, Bodega y 4o.grado)



Mantenimiento de canales segundo nivel Aula de 6to grado



Mantenimiento de canales segundo nivel Aula de 6to grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO: | QUETZALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON CHITAY LAS ROSAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0110-43 | FECHA: | 19/04/2024 |



Sustitución de Balcones para ventanas en aulas de párvulos y 4to grado



Sustitucion de cielo falso (Aulas de 3ro y 5to grado)



Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26 (Baños)



Sustitucion de canales en aulas de párvulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

