

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHITUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0117-43	FECHA:	26/02/2024



Mantenimiento de sistema de drenaje



Mantenimiento de sistema de agua potable



Sustitucion de inodoros



Mantenimiento de canales y bajadas de agua oluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHITUX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0117-43	FECHA:	26/02/2024



Reparacion de muros internos



Mantenimiento general de sistema electrico



Sustitucion de lamina acanalada



Mantenimiento de puertas metalicas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, ya finalizar el número de hojas.




Firma y sello del presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público