

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN INDUSTRIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE Y 36 AVENIDA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0128-45	FECHA:	6/05/2024



Cambio de vidios de ventanas (nevados) Taller de computación



Cambio de vidios de ventanas (nevados) Taller de computación




Pintura e instalación de energia electrica apropiada de salón taller de computación



Sustituir puerta de metal (ingreso al taller de computación)



Limpieza de piso en taller de computación



Reparación de puerta principal de acceso a cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO
IEBOI
QUETZALTENANGO
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Instituto de Educación Básica con Orientación Industrial de Quetzaltenango
DIRECCION


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN INDUSTRIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 CALLE Y 36 AVENIDA ZONA 8
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0128-45	FECHA:	6/05/2024




Mantenimiento de muro intermedio, resanado y limpieza de desechos



Instalación de dos pilas de cemento, instalación de vidrios y sistema eléctrico (taller de cocina)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF

IEDC
QUETZALTENANGO


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Instalación
Educación Básica
con Orientación
Industrial
Quetzaltenango
DIRECCION