



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB para Señoritas,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida A-20 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0130-45	FECHA:	4/07/2024




Sin estructura metalica del andamio de soporte del techo





Sin estructura metalica del andamio de soporte del techo indica que el trabajo no se a realizado




Sin estructura metalica del andamio de soporte, haciendo la medición por los trabajadores




Sin estructura metalica del andamio de soporte del techo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

