



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Quezaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB para Señoritas,	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	14 avenida A-20 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0130-45	FECHA:	4/07/2024



Instalación de los andamios metalicos, soldadura electrica y esquineros.




Andamio metalico, soldadura electrica, colocación de esquineros para reforzamiento.





2 Andamio Metalico, soldadura eléctrica, esquineros



Colocación del Andamio metalico adosado a las paredes y esquinas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPI



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público