





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO	X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO				
MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES S				
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta CALLE 12-60 ZONA 3				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0155-46				
FECHA:	10/10/2024				

 <p>reparacion de piso en entrada</p>	 <p>reparacion techo de pasillo sin lamina</p>
 <p>Suministro y reparacion de pañuelo de terraza para agua pluvial</p>	 <p>Sustitución de puerta de metal de 0.90 x 1.90mt</p>
 <p>Limpieza de bajadas de agua modulo 3er nivel</p>	 <p>Suministro e instalación de reja en pasillo 2.10 x 2.50mt</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------