

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES S	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta CALLE 12-60 ZONA 3	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0155-46	FECHA:	10/10/2024	



reparacion de piso en entrada



reparacion techo de pasillo sin lamina




Suministro y reparacion de pañuelo de terraza para agua pluvial



Sustitución de puerta de metal de 0.90 x 1.90mt



Limpieza de bajadas de agua modulo 3er nivel



Suministro e instalación de reja en pasillo 2.10 x 2.50mt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--