



Negrita® REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

|                             |                |                                |                |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | QUETZALTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON XETUJ   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-01-0178-43  | FECHA:                         | 15/7/2024      |



Mantenimiento de losa de concreto



Mantenimiento de losa de concreto




Suministro e instalación de estructura de techo para patio



Suministro e instalación de estructura de techo para patio




Suministro y aplicación de pintura



Suministro y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

