

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XETUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0178-43	FECHA FINALIZACION:	30/08/2024



Foto 1: Mantenimiento de losa de concreto



Foto 2: Mantenimiento de losa de concreto



Foto 3: suministro e instalacion de estructura de techo para patio



Foto 4: suministro e instalacion de estructura de techo para patio




Foto 5: suministro y aplicacion de pintura exterior



Foto 6: suministro y aplicacion de pintura interior

Observación: Si es necesario se puede agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.R.M.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

