

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	29/04/2024




Sustitución de bajadas de agua pluvial



Sustitución de techo de módulos de gradas




Sustitución de inodoros



Mantenimiento de puerta metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OEA	  Firma y Sello Director del Ministerio de Educación Pública
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	29/04/2024




Mantenimiento de servicios sanitarios



Muros divisorios plegables



sustitución de chorros para lavamanos




Aplicación de repello e impermeabilizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Director




Firma y Sello Director Centro Educativo Público