

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	31/05/2024



Mantenimiento de servicios sanitarios



Instalación de cielo falso



Sustitución de chorros



Aplicación de repello e impermeabilizante


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello del





ESCUOLA OFICIAL
RURAL MIXTA
BARRIO
GARIBALDI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO GARIBALDI	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GARIBALDI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0182-43	FECHA:	31/05/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.E.M.  <p>CONSEJO EDUCATIVO DE EORM ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO GARIBALDI</p>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público  <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO GARIBALDI DIRECCION QUETZALTENANGO</p>
---	---