



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DIEZ (10), PACAJA ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0183-43	FECHA:	15/02/2024



Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26



sustitución de cubierta de lamina calibre 26



Sustitución de capote central calibre 26



Reinstalación de sistema eléctrico en área de sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

