



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FO
Vers

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Sector Diez (10) Pacajá Alto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Sector Diez Pacajá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-01-0183-43	FECHA	22/03/2024




Foto 1: LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: LÁMINAS OXIDADAS




Foto 3: LÁMINAS DE DOBLE CAIDA




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE 5 SALONES




Foto 5: LÁMINAS EN MALAS CONDICIONES



Foto 6: VISTA DESDE ALTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

