



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Sector Diez (10) Pacajá Alto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Sector Diez Pacajá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-01-0183-43	FECHA	26/03/2024



Foto1: Retiro de láminas viejas



Foto 2: Trabajos en cada salón



Foto 3: Protección de mobiliario



Foto 4: Retiro de láminas viejas



Foto 5: Trabajos de sustitución



Foto 6: Vista desde el patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Directo Centro Educativo Público

