



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	Quetzaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector Diez (10) Pacajá Alto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Diez Pacajá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-01-0183-43	FECHA:	18/04/2024



Foto 1: Vista de un caída de agua nueva



Foto 2: Interior de un salón



Foto 3: Vista interior



Foto 4: Vista frontal de la lámina nueva



Foto 5: Vista de las dos caídas de agua instaladas



Foto 6: Vista desde el patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la CPEE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

