

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHOQUI ALTO
ESTABLECIMIENTO:	09-01-0186-43	FECHA:	15/02/2024



Piso en servicios sanitarios rajados



Filtracion de agua por tubería rota



Paredes con severas rajaduras



Tazas de sanitario en mal estado



Ventanas en mal estado



Pileta de lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Organización de Padres de Familia
E.O.R.M
Choqui Alto, Quetzaltenango

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público